

после сборки на крышках по внешнему периметру  
снять радиусную фаску фрезой R3

вкручиваемая футорка M4  
(4 шт.)

